

Coulevrine 1450

Ceci n'est pas un jouet mais une arme de tir !!!

Caractéristiques :

Canon lisse de 600 mm, octogonal et flûté

Calibre : 18 mm

Charge : 14 gr de poudre noire

Projectile : bourre ou balle sphérique de plomb (Ø 17, 4 mm)

Modes d'utilisation :

Tir à blanc (démonstration/reconstitution historique) :

La détonation n'est pas fonction de la charge de poudre, mais de la pression de rupture du bouchon formé par la bourre. Celle-ci doit être tassée avec force, la baguette frappant un corps « solide ».

Les meilleures bourres sont :

- la mie de pain frais (**SANS LA CROUTE**)
- le couscous cuit
- deux boules de cotillon

A défaut le papier toilette ou le papier journal, mais ceux-ci laisse des traces inélégantes après le tir.

0. Allumer le boute feu (baguette tenant la mèche) et le piquer dans le sol.

1. Tenir l'arme dans une position non dangereuse, bouche vers le haut, et verser une mesure de poudre (14 g).

2. Introduire la bourre et la tasser en mettant le pouce sur la cheminée, la pression pouvant faire gicler la poudre. Tenir la baguette entre le pouce et l'index.

3. En sortant la baguette, **VERIFIER QUE LE BOUT EN LAITON EST TOUJOURS EN PLACE.**

4. Saisir la tige contre le plateau (main gantée de cuir, pouce replié) et positionner la tige sous le bras.

5. Avec une petite poire à poudre, remplir la cheminée.

6. Viser largement au-dessus de la cible (**DISTANCE DE SECURITE : 10 M**), approcher le boute feu et mettre le feu à la poudre.

Notes :

- Avant de recharger, passer dans le canon un chiffon humide.
- Pour augmenter la cadence de tir, préparer des tubes de papier avec un cotillon et une charge de poudre.

Tir à balle :

0. Allumer le boute feu (baguette tenant la mèche) et le piquer dans le sol.

1. Tenir l'arme dans une position non dangereuse, bouche vers le haut, et verser une mesure de poudre (14 g).

2. Introduire la balle placée dans un petit carré de toile fine, graisser le tube et tasser **SANS EXCES** en mettant le pouce sur la cheminée, la pression pouvant faire gicler la poudre. Tenir la baguette entre le pouce et l'index.

3. En sortant la baguette, **VERIFIER QUE LE BOUT EN LAITON EST TOUJOURS EN PLACE.**

4. Saisir la tige contre le plateau (main gantée de cuir, pouce replié) et positionner la tige sous le bras.

5. Avec une petite poire à poudre, remplir la cheminée.

6. Viser largement au-dessus de la cible (**DISTANCE DE SECURITE : 10 M**), approcher le boute feu et mettre le feu à la poudre.

Préparation de la mèche :

Ingrédients :

- 100 g de salpêtre (nitrate de potasse)
- Brou de noix
- Mèche / corde de coton tressé (Ø 8 ou 10 mm)

0. Mettre le salpêtre dans 8 litres d'eau tiède.
1. Ajouter le brou de noix.
2. Faire tremper la mèche / corde pendant 1/4 d'heure.
3. Laisser sécher.

Note : le salpêtre et le brou de noix se trouvent en droguerie, la mèche / corde en quincaillerie.